Foto da capa: observação metalográfica da profusão de trincas por hidrogênio presentes em uma chapa de aço empregada na carcaça de um reator químico sob corrosão galvânica em meio caustico.

